


Polias Poly-V Passo PJ

Passo PJ = 2,34 mm para uso de correias com 04, 06 e 08 frisos.

Código	Tipo	Ø cubo	4 FRISOS		6 FRISOS		8 FRISOS		Material
			L1	L2	L1	L2	L1	L2	
PJ - 20	3	20	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 25	3	25	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 30	3	30	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 35	3	35	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 40	3	40	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 45	3	45	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 50	3	50	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 56	3	56	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 60	3	60	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 63	3	63	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 67	3	67	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 71	3	71	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 75	3	75	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 80	3	80	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 85	3	85	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 90	3	90	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 95	3	95	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 100	6	50	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 112	6	60	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 125	6	62	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 140	6	70	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 160	6	80	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 180	6	90	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 200	6	100	12	22	17	27	21	31	GG
PJ - 250	6	125	12	22	17	27	21	31	GG

Legenda

3= sem cubo, maciça
6= com cubo, maciça
6W= com cubo, aliviada
6WR= com cubo, vazada
ØC= diâmetro do cubo
L1= largura sem cubo
L2= largura total com o cubo



Ex. 180 PJ / 08

180 = Ø da polia
 PJ = passo da polia
 08 = n.º de frisos

Polias mediante consulta.

Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm.

Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm.

As polias somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.


Polias Poly-V Passo PJ

Passo PJ = 2,34 mm para uso de correias com 10,12 e 16 frisos

Código	Tipo	Ø cubo	10 FRISOS		12 FRISOS		16 FRISOS		Material
			L1	L2	L1	L2	L1	L2	
PJ – 20	3	20	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 25	3	25	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 30	3	30	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 35	3	35	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 40	3	40	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 45	3	45	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 50	3	50	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 56	3	56	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 60	3	60	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 63	3	63	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 67	3	67	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 71	3	71	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 75	3	75	26	36	31	41	40	50	GG
PJ -80	3	80	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 85	3	85	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 90	3	90	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 95	3	95	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 100	6	50	26	36	31	41	40	50	GG
PJ -112	6	60	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 125	6	62	26	36	31	41	40	50	GG
PJ -140	6	70	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 160	6	80	26	36	31	41	40	50	GG
PJ -180	6	90	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 200	6	100	26	36	31	41	40	50	GG
PJ – 250	6	125	26	36	31	41	40	50	GG

Legenda

3= sem cubo, maciça
6= com cubo, maciça
ØC= diâmetro do cubo
L1= largura sem cubo
L2= largura total com o cubo



Ex. 180 PJ / 12

180 = Ø da polia
 PJ = passo da polia
 12 = n.º de frisos

Polias mediante consulta.

Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm.

Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm.

As polias somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.